


## کنترلر توان تک فاز

### ویژگی ها:

- \* ورودی های ساده و متنوع DC4-20mA , 1-5VDC , 24VDC External -
- تنظیم به صورت اکسترنال (1 کیلوآم) (ON/OFF)
- کنتاکت اکسترنال (ON/OFF)
- \* فانکشن های متنوع
  - فانکشن OUT ADJ (محدود کننده خروجی)
  - فانکشن سافت استارت (به جز در مد کنترل (ON/OFF)
  - فانکشن نمایشگر خروجی 50/60Hz
  - فانکشن مبدل اتوماتیک 50/60Hz
- \* متدهای کنترلی متنوع با سوییچ
  - متدهای کنترل فاز
  - متدهای کنترل سیکل (زیروکراس)
  - متدهای کنترل ON/OFF (زیروکراس)



**لطفاً پیش از استفاده دفترچه راهنمای فارسی را به منظور اینمی مطالعه نمایید.**

**SPC 1 - 35 - E**

زبان نوشتاری روی محصول

جریان بار نامی

فاز کنترل

آیتم

E	انگلیسی
35	۳۵ آمپر
50	۵۰ آمپر
1	تک فاز
SPC	کنترلر توان حالت جامد

### اطلاعات سفارش:



### مشخصات:

مدل	SPC1-35-E	SPC1-50-E
منبع تغذیه	220VAC ~ 50/60Hz	۹۰ تا ۱۱۰ درصد ولتاژ نامی
رنج ولتاژ مجاز		
носان فرکانس عملکرد	±1Hz	
جریان بار نامی	۳۵ آمپر (تک فاز)	۵۰ آمپر (تک فاز)
تغذیه کنترل	220VAC ~	
رنج کنترل		کنترل فازی: صفر تا ۹۸٪ ، کنترل سیکل: صفر تا ۱۰۰٪
بار اعمالی		بار اهمی (حداقل بار: ۵٪ از جریان نامی)
روش دفع حرارت		هوای خنک
مدار کنترلی		کنترل مایکوم
ورودی کنترلی	1-5VDC, DC4-20mA (کنترل رله اکسترنال ۱ کیلو اهم) ، تنظیم اکسترنال (۱ کیلو اهم) ، ورودی محدود کننده خروجی (ولوم OUT ADJ)	
متدهای کنترل	با استفاده از سوییچ	کنترل فازی (۱) کنترل سیکل (زیروکراس) - با پریود ۰.۵ و ۱۰ ثانیه (۱) کنترل ON/OFF (زیروکراس)
نوع راه اندازی		سافت استارت (۰ تا ۵۰ ثانیه)
نشانگر		نیشانگر خروجی (OUT): LED قرمز
مقاومت عایقی		بیش از ۱۰۰ مگا اهم (تحت ولتاژ ۵۰۰VDC)
تحمل دی الکتریک		۲۰۰۰VAC 50/60Hz برای ۱ دقیقه
مقاومت در برابر نویز		نویز موج مربعی با دامنه ۲kV-+ با پهنهای پالس ۱ میکروثانیه به وسیله شبیه ساز نویز
لرزش	مکانیکی	۰.۷۵ میلیمتر دامنه در فرکانس ۱۰ تا ۵۵ هرتز در راستای محورهای X,Y,Z به مدت ۱ ساعت
	اشکال در عملکرد	۰.۵ میلیمتر دامنه در فرکانس ۱۰ تا ۵۵ هرتز در راستای محورهای X,Y,Z به مدت ۱۰ دقیقه
شوك	مکانیکی	۰.۳۰ متر بر مجدد ثانیه (تقرباً 30G) در راستای محور X,Y,Z تا ۳ مرتبه
	اشکال در عملکرد	۰.۱۰ متر بر مجدد ثانیه (تقرباً 10G) در راستای محور X,Y,Z تا ۳ مرتبه
محیط	دمای محیط	۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد، انبار: -۲۵ تا ۶۵ درجه سانتی گراد
	رطوبت محیط	۳۵ تا ۸۵ درصد، انبار: ۳۵ تا ۸۵ درصد رطوبت نسبی
مشخصات سیم	8 AWG16	6 AWG تا 8
وزن		قریباً ۱ کیلوگرم

(\*) به قسمت عملکرد و فانکشن مراجعه کنید.

\* مقاومت محیطی در شرایط عاری از چگالش و یخ زدگی اندازه گیری شده است.


(A)	سنسرهای نوری
(B)	سنسرهای فیبر نوری
(C)	سنسرهای محیط درب
(D)	سنسرهای مجاوری
(E)	سنسرهای فشار
(F)	انکودرهای چرخشی
(G)	کانکتورها / سوکت ها
(H)	کنترلرهای دما
(I)	کنترل کننده های توان
(J)	شمارنده ها
(K)	تایмерها
(L)	پنلهای اندازه گیری
(M)	اندازه گیرهای دور اسرعت/پالس
(N)	نمایشگرها
(O)	حسگر کنترل کننده
(P)	منابع تغذیه سوپریچنگ
(Q)	موتورهای پله ای درایور کنترلر
(R)	پنلهای منطقی / گرافیکی
(S)	تجهیزات شبکه فیلد
(T)	نرم افزار




\* در صورت نصب چندین کنترلر توان، لطفاً حداقل ۳۰ میلیمتر به صورت افقی و ۱۰۰ میلیمتر به صورت عمودی بین کنترلرها به جهت دفع حرارت فاصله قرار دهید.

## اتصالات:

### ۱- اتصالات اکسترنال (خارجی)




### ۲- اتصالات ترمینال های ورودی کنترلی




۱- ورودی کنترلی DC4-20mA  
با اعمال سیگنال DC4-20mA به ترمینال های ۴ و ۵ در حالتی که تغذیه وصل می باشد، خروجی بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰٪ کنترل می شود.

\* این فانکشن نباید در مد کنترل ON/OFF استفاده شود.



۲- ورودی کنترلی 1-5VDC  
با اعمال سیگنال 1-5VDC به ترمینال های ۳ و ۵ در حالتی که تغذیه متصل می باشد، خروجی بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰٪ کنترل می شود.

\* این فانکشن نباید در مد کنترل ON/OFF استفاده شود.




۳- ورودی کنترلی کنتاکت اکسترنال ON/OFF  
با اتصال کنتاکت یا سوییچ اکسترنال به ترمینال ۲ و ۳، در حالت وصل در خروجی مقدار ۱۰۰٪ و در حالت قطع در خروجی مقدار ۰٪ ظاهر می شود.

\* جهت تمام مدهای کنترلی در دسترس می باشد. فانکشن های OUT ADJ و OUT OFF در مد کنترل ON/OFF در دسترس نمی باشند.


# کنترلر توان تک فاز

**۴- ورودی کنترلی تنظیم کننده اکسترنال**  
پس از اعمال تغذیه، با اتصال مقاومت ۱ کیلو اهم به ترمینال ۲ و ۳ و ۵ واریابل کنترلی را از صفر تا ۱۰۰٪ بچرخانید. قابلیت استفاده از فانکشن OUT ADJ در حالت های ۱ و ۳ وجود دارد. در صورت عدم استفاده روی مقدار ۱۰۰٪ تنظیم کنید.



\* از این فانکشن نباید در مدد کنترل ON/OFF استفاده شود.

**۵- ورودی کنترلی 24VDC اکسترنال**  
از منبع تغذیه 24VDC اکسترنال مانند شکل زیر می‌توان استفاده نمود.  
برای کنترل ON/OFF به این صورت در دسترس است که با اعمال 24VDC در خروجی مقدار ۱۰۰٪ و با اعمال 0VDC در خروجی مقدار ۰٪ ظاهر می‌شود.




\* برای استفاده در تمام مدهای کنترلی در دسترس می‌باشد. فانکشن های سافت استارت و OUT ADJ در مدد کنترل ON/OFF در دسترس نمی‌باشند.

\* پیچ های ترمینال را با گشتاور مشخص شده در زیر محکم کنید.

نوع ترمینال	سیگنال ورودی (ورودی کنترلی)	خروجی و تغذیه
پیچ	M3.5	M5
گشتاور مورد نیاز	0.6 to 1.2N·m	1.5 to 2.2N·m

نوع ترمینال	سیگنال ورودی (ورودی کنترلی)	خروجی و تغذیه
a	Min. 3.5mm	Min. 5mm
b	Max. 7.0mm	Max. 12mm

## ■ تشریح دستگاه:



- ۱- بدنه
- ۲- کاور بلوك ترمینال
- ۳- بلوك ترمینال ورودی کنترلی
- ۴- بلوك ترمینال تغذیه
- ۵- بلوك ترمینال جهت اتصال بار
- ۶- نشانگر خروجی (OUT)
- ۷- سوییچ انتخاب متد کنترل
- ۸- ولوم تنظیم سافت استارت
- ۹- ولوم تنظیم محدوده خروجی
- ۱۰- جامپر انتخاب پریود کنترل
- ۱۱- جامپر انتخاب مدد کنترل
- ۱۲- سوراخ جهت نصب روی صفحه (اندازه پیچ: M4\*50mm)

\* قسمت ۱۰ و ۱۱ روی برد PCB داخلی دستگاه قرار دارند.


## ■ تنظیم پیش فرض کارخانه:

متدهای کنترل	کنترل فاز
مد کنترل	تقسیم بندی مساوی فاز بر اساس ورودی کنترلی
پریود سیکل کنترل	0.5 sec (JP1, JP2 short)
تنظیم ولوم سافت استارت	0 sec
OUT ADJ	100%

(A) سنسورهای نوری
(B) سنسورهای فیبر نوری
(C) سنسورهای محیط درب
(D) سنسورهای مجاورتی
(E) سنسورهای فشار
(F) انکودرهای چرخشی
(G) کانکتورها / سوکت ها
(H) کنترلرهای دما
(I) /SSR کنترل کننده های توان
(J) شمارنده ها
(K) تایмерها
(L) پنل های اندازه گیری
(M) اندازه گیرهای دور / سرعت / پالس
(N) نمایشگرها
(O) حسگر کنترل کننده
(P) منابع تغذیه سوییچینگ
(Q) موتورهای پله ای درایور کنترل
(R) پنل های منطقی / گرافیکی
(S) تجهیزات شبکه فیلد
(T) نرم افزار

## □ فانکشن و عملکرد:

## ○ جلو



۱- ولوم تنظیم سافت استارت (۰ تا ۵۰ ثانیه)

۲- ولوم تنظیم محدوده خروجی (۰ تا ۱۰۰٪)

۳- نشانگر خروجی

۴- سوییچ انتخاب متند کنترل

## ○ انتخاب متند کنترل

متند کنترل	کنترل فاز	کنترل سیکل (زیروکراس)	کنترل (زیروکراس)
سوییچ			

\* در صورت انتخاب متند کنترل سیکل، سیکل به صورت پیش فرض ۵۰ ثانیه تنظیم شده است. می‌توان این گزینه را به ۲ و ۱۰ ثانیه نیز تغییر داد.



\* تنظیمات متند کنترل را در حین عملکرد نمی‌توان تغییر داد. ابتدا تغذیه را قطع نموده سپس تنظیمات را تغییر داده و تغذیه را دوباره متصل نمایید.

## ۱- کنترل فاز


یک نوع کنترل خروجی سیگنال متناسب با سیگنال ورودی کنترلی می‌باشد.

## \* تقسیم بندی مساوی توان بر اساس ورودی کنترلی

این نوع کنترل، زاویه کنترلی را به صورت نامساوی بر اساس سیگنال ورودی کنترلی تقسیم بندی نموده سپس نمودار توان را خطی سازی می‌نماید، بنابراین امکان کنترل توان خروجی متناسب با ورودی کنترلی اعمال شده وجود دارد. (شکل ۱)



\* جهت تغییر مدد کنترل جامپر TP3 روی برد PCB را تغییر دهید.



JP3	متند تقسیم بندی (مد کنترل)
اتصال کوتاه	تقسیم بندی مساوی فاز خروجی بر اساس ورودی کنترلی
مدار باز	تقسیم بندی مساوی توان خروجی بر اساس ورودی کنترلی


\* اتصال کوتاه  
مدار باز

## ۲- کنترل سیکل (سیکل ثابت) - زیروکراس


توان اعمال شده به بار را به وسیله قطع و وصل کردن مکرر (ON/OFF) در یک سیکل، مشابه شکل زیر متناسب با یک نسبت ثابت با سیگنال ورودی کنترلی، کنترل می‌نماید. در این روش کنترل بار آسان بوده و نویزی ناشی از قطع و وصل مکرر ایجاد نمی‌شود زیرا عمل قطع و وصل در نقطه صفر سیگنال سینوسی انفاق می‌افتد.

معمولاً این روش در جایی استفاده می‌شود که به سادگی از نویز خارجی تاثیر نپذیرد.

# کنترلر توان تکفار



\* به منظور تغییر دادن سیکل کنترل، لطفا JP1 و JP2 روی برد PCB را مطابق زیر اتصال دهید.



JP1	JP2	سیکل (sec)
اتصال کوتاه	اتصال کوتاه	0.5sec
اتصال کوتاه	مدار باز	2.0sec
مدار باز	اتصال کوتاه	10sec
مدار باز	مدار باز	(بدون استفاده) *

مدار باز \* اتصال کوتاه

سنسرهای (A) نوری	(F) انکودرهای چرخشی	(I) کنترلرها (G) سوکت ها	(L) پنل های اندازه گیری
سنسرهای (B) فیبر نوری	(G) کانکتورها (H) دما	(M) اندازه گیرهای دور اسرعت/پالس	(R) پنل های منطقی/گرافیکی
سنسرهای (C) محیط/درب	(D) مجاورتی	(N) نمایشگرها	(S) تجهیزات شبکه فیلد
سنسرهای (D) مجاورتی	(E) فشار	(O) کنترل کننده های توان	(T) نرم افزار
سنسرهای (E) فشار	(F) کانکتورها (G) سوکت ها	(P) منابع تغذیه سوپریجنگ	
		(Q) موتورهای پله ای درایور کنترلر	
		(R) پنل های منطقی/گرافیکی	
		(S) تجهیزات شبکه فیلد	
		(T) نرم افزار	

## ۳- کنترل ON/OFF به صورت زیروکراس

این فانکشن در صورت فعال بودن ورودی کنترلی خروجی را  $100\%$  و در زمان غیرفعال بودن ورودی کنترلی خروجی را  $0\%$  می کند. این فانکشن عملکردی مشابه رله حالت جامد (SSR) را دارد.

(عمل قطع و وصل همیشه در نقطه صفر شکل موج سینوسی AC اتفاق می افتد).  
\* فانکشن های سافت استارت و OUT ADJ در متاد کنترل ON/OFF در دسترس نمی باشند.

## ④ فانکشن OUT ADJ (محدوده خروجی) (۰ تا $100\%$ )

این فانکشن میزان درصد ورودی کنترلی (%) را در مقدار دامنه محدوده خروجی یا OUT ADJ ضرب نموده و حاصل را به خروجی اعمال می کند و به این ترتیب توان بار متصل به کنترلر را کنترل می کند. ممکن است که ورودی کنترلی  $100\%$  باشد OUT (5V,20mA) در حالی که مقدار خروجی  $5\%$  می باشد که به دلیل تنظیم OUT ADJ می باشد. در صورت عدم استفاده از فانکشن OUT ADJ لطفا آن را روی  $100\%$  قرار دهید.  
\* از این فانکشن نباید در مد کنترل ON/OFF استفاده نمود.


## ⑤ فانکشن سافت استارت (صفر تا ۵ ثانیه)

این فانکشن در مواقعي که دمای تنظیمي بالا باشد از بار محافظت می کند مانند کنترل لامپ مادون قرمز، تنگستن، مولیب دنوم و پلاتینیوم که در لحظه اعمال تغذیه جریان هجومی ایجاد می شود. یا جهت نمایش گستره وسیع افزایش دما در حین عملکرد اولیه استفاده می شود.



زمان تنظیم شده جهت سافت استارت ( $T$ ) ، زمان مورد نیاز جهت رسیدن خروجی به مقدار  $100\%$  می باشد که مقدار دامنه خروجی با ولوم OUT ADJ قابل تنظیم است. به عنوان مثال در صورت تنظیم سافت استارت با مقدار  $10$  ثانیه و مقدار OUT ADJ به صورت  $70\%$  ،  $7$  ثانیه زمان می برد تا به مقدار خروجی هدف برسیم.

(زمان تنظیمي ( $T$ ) ضربدر مقدار خروجی OUT ADJ (%) مساوی  $7$  ثانیه). اگر پیش از رسیدن خروجی به مقدار هدف، مقدار ولوم OUT ADJ را افزایش دهید، به میزان مقدار اضافه شده تاخیر بیشتر می شود. (مقدار اضافه شده بر حسب ضربدر زمان تنظیمي سافت استارت). در صورت عدم استفاده از فانکشن سافت استارت مقدار آن را روی صفر قرار دهید.

\* از این فانکشن نباید در متاد کنترل ON/OFF استفاده شود.



< شکل موج خروجی در مد کنترلی ON/OFF



\*  $T$ : مدت زمان رسیدن خروجی اعمال شده به بار به مقدار  $100\%$ .  
\*  $T/2$ : مدت زمان رسیدن خروجی اعمال شده به بار به مقدار  $50\%$ .

## ⑥ نمایشگر خروجی

یک لامپ LED جهت نمایش وضعیت خروجی می باشد که متناسب با میزان خروجی نور آن تغییر می کند.  
(خرجی  $100\%$ : حداقل نور LED ، خروجی  $0\%$ : حداکثر نور LED)

## کاربرد:

(مثال ۱) در صورت کنترل به وسیله محدود کردن توان با روش قطع و وصل در متد کنترل سیکل و کنترل فاز،  
به عنوان مثال، اگر نیاز به کنترل خروجی با مقدار ۸۰٪ در حالت وصل باشد در حالت قطع خروجی ۲۴٪ خواهد بود.

ابتدا مقدار ولوم OUT ADJ را روی ۸۰٪ قرار داده و ولوم اکسترنال و کنتاکت رله اکسترنال را مطابق شکل اتصال داده و ولوم را روی ۳۰٪ قرار دهید.

\* در صورت وصل شدن سیگنال کنتاکت اکسترنال:



$100\% \text{ (کنتاکت ورودی)} * 80\% = 80\%$ .

\* در صورت قطع شدن سیگنال کنتاکت اکسترنال:

$24\% \text{ (ولوم ورودی)} * 80\% = 30\%$ .


(مثال ۲) نحوه کنترل بین صفر تا ۱۰۰٪ خروجی بدون استفاده از ولوم اکسترنال در متد کنترل سیکل و فاز.

امکان کنترل بین صفر تا ۱۰۰٪ خروجی با چرخاندن ولوم OUT ADJ در صورت اتصال ترمینال ۲ به ترمینال ۳ وجود دارد.




## نمودار افت دما:

SPC1-35-E ◎




SPC1-50-E ◎



## باز کردن بدنه:

پس از قطع تغذیه و برق دستگاه، بدنه را باز کنید. با یک پیچ گوشتی دوسو ۴ گیره قفل شو در سمت چپ و راست بدنه را فشار داده و بدنه را باز کنید.  
\* هنگام استفاده از ابزار احتیاط کنید.



## استفاده صحیح:

## احتیاط در حین استفاده

- ۱- دستورات ذکرشده در قسمت احتیاط در حین استفاده را رعایت کنید. در غیر این صورت امکان بروز حوادث غیرمنتظره وجود دارد.
- ۲- پس از وصل تغذیه به دستگاه ۳ ثانیه صبر نموده سپس از دستگاه استفاده نمایید.
- ۳- پیش از استفاده، مدد فانکشن مورد نظر خود را تنظیم نمایید. مخصوصاً توجه داشته باشید که دستگاه با مقدار OUT ADJ ۱۰۰٪ کار نکند. از آنجاییکه در حین عملکرد امکان تغییر مدار یا پارامترها وجود ندارد، مدد فانکشن مورد نظر خود را پس از قطع کردن تغذیه تنظیم کنید.
- ۴- جهت افزایش دوام و قابلیت اطمینان محصول، کنترلر را روی پینل یا روی صفحه به صورت عمودی نسبت به زمین نصب نمایید.
- ۵- دستگاه را در مکانی نصب کنید که تهویه آن به خوبی انجام شود.
- ۶- هنگام اعمال تغذیه به بار یا بالافاصله پس از قطع تغذیه از لمس کردن بدنه و هیئت سینک دستگاه خودداری نمایید. عدم رعایت این مورد می تواند باعث سوختگی ناشی از حرارت بالا شود.
- ۷- یک کلید یا مدارشکن جهت قطع و وصل تغذیه دستگاه در مجاورت دستگاه نصب نمایید.
- ۸- از سیم کشی کردن ترمینال های بدون استفاده خودداری کنید.
- ۹- بین ترمینال R و منبع تغذیه یک فیوز تندکار قرار دهید.
- ۱۰- از این کنترلر در مجاورت تجهیزاتی که میدان مغناطیسی قوی یا نویز فرکانس بالا تولید می کنند ریال استفاده نکنید.
- ۱۱- این دستگاه را می توان در محیطی با شرایط زیر استفاده نمود:
  - فضای داخلی (مطابق با مشخصات ذکر شده در قسمت مشخصات)
  - حداقل ارتفاع ۲۰۰۰ متری
  - محیط با درجه آلودگی ۲
  - محیط با طبقه بندی نصب ۳